



## VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE



DIRECTION POPULATION  
POLE CIMETIERES  
Affaire suivie par Mme FLOURY Sylviane  
01.89.12.34.20

---

### **RAPPORT CONSTATANT L'ETAT DE DEGRADATION DU MONUMENT FUNERAIRE SE TROUVANT A L'ANCIEN CIMETIERE DIVISION 37 EMPLACEMENT 362.**

### **PROCEDURE DE MISE EN SECURITE - ARTICLES L511-19 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION**

---

Le service cimetière a constaté le 13 mars 2025, le basculement d'un monument funéraire sur une concession décennale se situant dans l'ancien cimetière division 37 emplacement 362 suite aux travaux de la construction du mur de la SGP.

Madame FLOURY Sylviane, conservatrice des cimetières a pu constater que :

- Le monument se trouvant sur cette concession s'est soulevé et bascule dangereusement.

Un balisage de sécurité autour de la sépulture a été immédiatement mis en place par les agents du cimetière pour la sécurité du public

Cette concession appartenait à Madame MILLERAT Yvonne décédée le 24 mars 1978.

Au vu de ces désordres, le monument présentant une situation d'urgence grave et manifeste pour la sécurité du public. A ce titre, il convient dans un délai de 5 jours :

- de retirer le monument et sécuriser la concession

Ainsi, la procédure de mise en sécurité dite « d'urgence » autorisée par les articles L.511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation va être mise en œuvre.

Le 13 mars 2025.

La conservatrice des cimetières  
**Madame FLOURY Sylviane**



Accusé de réception en préfecture  
094-219400173-20250313-ARR25-051-AR  
Date de télétransmission : 13/03/2025  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

